

Таблица заменителей сталей

ГОСТ	Марка стали	Заменитель
380-94	Ст0	н/д
	Ст2кп Ст2пс Ст2сп	Ст2сп Ст2пс
	Ст3кп	Ст3пс
	Ст3пс Ст3сп	Ст3сп Ст3пс
	Ст3Гпс	Ст3пс, Сталь 18Гпс
	Ст4кп	н/д
	Ст4пс	Ст4сп
	Ст5пс Ст5сп	Ст6сп Ст4сп
	Ст6пс	н/д
	Ст6сп	Ст5сп
801-78	ШХ15	Стали: ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ
	ШХ15СГ	Стали: ХВГ, ШХ15, 9ХС, ХВСГ
	ШХ4	н/д
1050-88	08	Сталь 10
	08кп 08пс	Сталь 08

1050-88	10	Стали: 08, 15, 08кп
	10кп 10пс	Стали: 08кп, 15кп, 10
	15	Стали: 10, 20
	15кп 15пс	Стали: 10кп, 20кп
	18кп	н/д
	20	Стали: 15, 20
	20кп 20пс	Сталь: 15кп
	25	Стали: 20, 30
	30	Стали: 25, 35
	35	Стали: 30, 40, 35Г
	40	Стали: 35, 45, 40Г
	45	Стали: 40Х, 50, 50Г2
	50	Стали: 45, 50Г, 50Г2, 55
	55	Стали: 50, 60, 50Г
	58 (55пп)	Стали: 30ХГТ, 20ХГНТР, 20ХН2М, 12ХН3А, 18ХГТ
60	Стали: 55, 65Г	

1414-75	A20	Сталь: А12
	A30 А40Г	Сталь: А40Г
1435-90	У7, У7А	Сталь: У8
	У8, У8А	Стали: У7, У7А, У10, У10А
	У9, У9А	Стали: У7, У7А, У8, У8А
	У10, У10А	Стали: У12, У12А
	У12, У12А	Стали: У10, У10А
4543-71	15Х	Сталь: 20Х
	20Х	Стали: 15Х, 20ХН, 18ХГТ
	30Х	Сталь: 35Х
	35Х	Сталь: 40Х
	38ХА	Стали: 40Х, 35Х
	40Х	Стали: 45Х, 38ХА, 40ХС
	45Х	Стали: 40Х, 50Х
	50Х	Стали: 40Х, 45Х, 50ХН
	15Г 20Г	Сталь: 20Г Стали: 20, 30Г
	30Г	Стали: 35, 40Г

4543-71	35Г	н/д
	40Г	Стали: 45, 40Х
	45Г	Стали: 40Г, 50Г
	50Г	Стали: 40Г, 50
	10Г2	Сталь: 09Г2
	35Г2	Сталь: 40Х
	40Г2	Стали: 45Г2, 60Г
	45Г2	Сталь: 50Г2
	50Г2	Стали: 45Г2, 60Г
	47ГТ	Сталь: 40ХГРТ
	18ХГТ 25	Стали: 30ХГТ, 25ХГТ, 12ХН3А, 12Х2Н4А, 20ХН2М, 20ХГР
	20ХГР	Стали: 20ХН3А 20ХН24 18Х1Т 12ХН2 12ХН3А
	25Х1Т	Стали: 18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ
30ХГТ	Стали: 18ХГТ, 20ХН2М, 25ХГТ, 12Х2Н4А	

4543-71	33ХС	н/д
	38ХС 40ХС	Сталь: 40ХС Стали: 38ХС, 35ХГТ
	15ХФ	Сталь: 20ХФ
	40ХФА	Стали: 40Х, 65Г, 50ХФА, 30ХЗМФ
	15ХМ	н/д
	30ХМ, 30ХМА	Стали: 35ХМ, 35ХРА
	35ХМ	Стали: 40Х, 40ХН, 30ХН, 35ХГСА
	38ХМ	н/д
	20ХН	Стали: 15ХГ, 20ХНР, 18ХГТ
	40ХН	Стали: 45ХН, 50ХН, 38ХГН, 40Х, 35ХГФ, 40ХНР, 40ХНМ, 30ХГВТ
	45ХН	Сталь: 40ХН
	50ХН	Стали: 40ХН, 60ХГ
	20ХНР	Сталь: 20ХН
	12ХН2	Стали: 20ХНР, 20ХГНР, 12ХН3А, 18ХГТ, 20ХГР
12ХН3А	Стали: 12ХН2, 20ХН3А,	

4543-71		25ХГТ, 12Х2НА, 20ХНР
	20ХН3А	Стали: 20ХГНР, 20ХНГ, 38ХА, 20ХГР
	12Х2Н4А	Стали: 20ХГНР, 12ХН2, 20ХГР, 12ХН3А, 20Х2Н4А
	20Х2Н4А	Стали: 20ХГНР 20ХГНТР
	30ХН3А	Стали: 30Х2ГН2, 34ХН2М
	20ХГСА	Сталь: 30ХГСА
	25ХГСА	Сталь: 20ХГСА
	30ХГС	Стали: 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 35ХГСА
	30ХН2МА	Стали: 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 35ХГСА
	38Х2Н2МА	н/д
	40ХН2МА	Стали: 40ХГТ, 40ХГР, 30Х3МФ, 45ХН2МФА
	40Х2Н2МА	Сталь: 38Х2Н2МА
38ХН3МА	Сталь: 38ХН3ВА	

4543-71	18Х2Н4МА	Сталь: 20Х2Н4А
	30ХГСА	Стали: 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА
	35ХГСА	Стали: 30ХГС, 30ХГСА, 30ХГТ, 35ХМ
	30ХГСН2А	н/д
	38ХГН	Сталь: 38ХГНМ
	20ХГНР	Стали: 20ХН3А, 12ХН2, 12ХН3А
	20ХН2М	Стали: 20ХГР, 15ХР, 20ХНР, 20ХГНР
	30ХН2МФА	Сталь: 30ХН2ВФА
	20ХН4ФА	Сталь: 18Х2Н4МА
	38Х2МЮА	Стали: 38Х2ЮА, 38ХВФЮ, 38Х2Ю, 20Х3МВФ
	08Х13 12Х13 20Х13	Стали: 12Х13, 12Х18Н9Т Сталь: 20Х13 Стали: 12Х13, 14Х17Н2
	30Х13 40Х13	Сталь: 40Х13 Сталь: 30Х13
	10Х14АГ16	Стали: 12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н9Т, 12Н18Н10Т
	12Х17	Сталь: 12Х18Н9Т

4543-71	08X17T 08X18T1	Стали: 12X17, 08X18T1 Стали: 12X17, 08X17T
	95X18	н/д
	15X25T	Сталь: 12X18H10T
	15X28	Стали: 15X25T, 20X23H18
	20X23H13	н/д
	20X23H13	Стали: 10X25T, 20X23H13
	20X12ВНМФ	Стали: 15X12ВНМФ, 18X11МНФБ
	08X17H13M21	Сталь: 10X17H13M21
	10X17H3M2T	н/д
	31X19H9МВБТ	н/д
	10X14Г14Н4Т	Стали: 20X13H4Г9, 12X18H9Т, 12X18H10Т, 08X18H10Т
	14X17H2	Сталь: 20X17H2
	12X18H9 17X18H9	Стали: 20X13H4Г9, 10X14Г14Н4Т Сталь: 20X13H4Г9
	08X18H10 08X18H10Т 12X18H9Т 12X18H10Т	Сталь: 12X18H10Т Стали: 15X25Т, 08X18Г8Н2Т, 10X14Г14Н4Т, 08X17Т

4543-71	12X18H12T	Стали: 12X18H9, 12X18H9T, 12X18H10T
	08X18Г8H2T	Сталь: 12X18H9T
	20X20H14C2	н/д
	12X25H16Г7AP	н/д
	08X22H6T	Стали: 12X18H9T, 12X18H10T, 08X18H10T
	06ХН28МДТ	Сплав: 03ХН28МДТ
	ХН35ВТ	н/д
	ХН78Т	Сплав: ХН38Т, Стали: 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18
	ХН80ТБЮ	н/д
5781-82	35ГС	Стали: Ст5сп, Ст6, Ст5пс
5950-73	ХВ4Ф	н/д
	9Х1	Сталь: 9Х2
	9ХС	Сталь: ХВГ
	ХВГ	Стали: 9ХС, 9ХВГ, ШХ15СГ